

ERRECI SRL

SISTEMI PER PRODURRE



HP




Trattamento sotto zero

Il trattamento sotto zero a -100 c° permette di rimuovere i residui austenitici del corpo del mandrino e assicurare la permanente struttura molecolare, permettendo una lunga e durevole performance anche ad alte velocità



Sistema a rulli

Il Sistema di chiusura della ghiera con all'interno i rulli a cilindro simmetrico permette di avere un'area omogenea di contatto lungo tutto il gambo e un forte serraggio



Tagli Radiali

Le scanalature radiali rendono il gambo dell'utensile nel mandrino più rigido nella totalità della ghiera. Queste innovazioni riducono le vibrazioni dell'utensile e migliorano la concentricità

Special prices
€.....

KIT IN VALIGETTA composto da:

N°1 Mandrino SK40 MC20
N° 5 Pinze D. 6-8-10-12-16

Via Roma, 94 20040 Cavenago di Brianza -MB-
Tel. 02-95339750 Fax. 02-95339753
www.errecimp.it e-mail:info@errecimp.it

Offerta N°04/2009
Valida fino al
30 Settembre 2009